



INABIMA
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE PARTICIPANTES

SERVICIO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES DE READECUACION PARA LA SEDE CENTRAL Y EL CENTRO DE SERVICIOS DE SAN CRISTOBAL

Referencia: INABIMA-DAF-CM-2018-0024

OFERENTES:				HOMEXPERTS SWAT, SRL	
Item	Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	VALOR RD\$	TOTAL RD\$
1	Masillar, lijar pared debajo rampa escalera.	1.00	P.A	4,250.00	4,250.00
2	Masillar, lijar pared escalera lobby.	1.00	P.A	3,950.00	3,950.00
3	Masillar, lijar techo en doble altura entrada principal y formación de andamio.	1.00	P.A	18,000.00	18,000.00
4	Masillar, lijar techo pasillo entrada Sur.	1.00	P.A	3,950.00	3,950.00
5	Sellar hoyos arriba puerta entrada principal y pared atras puerta corrediza.	1.00	P.A	3,950.00	3,950.00
6	Sellar ranuras columna entrada principal afuera y terminación con cementín.	1.00	P.A	5,620.00	5,620.00
7	Sellar ranuras techo atención al cliente.	1.00	P.A	9,670.00	9,670.00
8	Impermeabilizar pared proximo escalera de seguridad afuera.	1.00	P.A	3,930.00	3,930.00
9	Masillar, lijar pared consola A/C pasillo oficina director.	1.00	P.A	2,860.00	2,860.00
10	Sellar ranuras, masillar, lijar techo pasillo 2ndo nivel "contabilidad".	1.00	P.A	4,670.00	4,670.00
11	Sellar ranuras, masillar, lijar techo pasillo 2ndo nivel "antedespacho".	1.00	P.A	8,320.00	8,320.00
12	Sellar ranuras, masillar, lijar techo lobby 2ndo nivel.	1.00	P.A	8,320.00	8,320.00
13	Sellar hueco oficina Director.	1.00	P.A	6,590.00	6,590.00
14	Masillar, lijar pared lobby 2ndo nivel.	1.00	P.A	3,260.00	3,260.00
15	Masillar, lijar techo "Contabilidad".	1.00	P.A	9,170.00	9,170.00
16	Masillar, lijar techo oficina Director.	1.00	P.A	9,570.00	9,570.00
17	Reparación comiza oficina Director.	1.00	P.A	2,600.00	2,600.00
18	Sellar ranuras, y acufiar cajas electricas pared entrada oficina Director .	1.00	P.A	2,350.00	2,350.00
19	Masillar, lijar techo "Sala de prensa".	1.00	P.A	3,650.00	3,650.00
20	Cambio giro puerta "nomina".	1.00	P.A	2,850.00	2,850.00
21	Desmontar puerta y resanar mocheta pasillo "nomina"	1.00	P.A	5,200.00	5,200.00
22	Masillar, lijar pared fondo 2ndo nivel Antesdespacho.	1.00	P.A	8,000.00	8,000.00
23	Reducción hueco puerta entrada sala: Remover puerta, Elevación de paredes en sheetrock con reenfuero de madera, Instalacion puerta comercial.	1.00	P.A	14,500.00	14,500.00
24	Sellar hueco A/C split: Reparar, Masillar, Lijar, Aplicar pintura elastomerica.	2.00	P.A	3,500.00	7,000.00
25	Anulación ventana: Sellar hueco con paneles Densglass, Terminación con cementín.	1.00	P.A	12,800.00	12,800.00
26	Sellar ranuras electricas y masillado techo entero sala.	1.00	P.A	9,350.00	9,350.00
27	Anulación puerta corrediza entrada balcon, Remover puerta, Resanar marco, Reponer ceramica piso.	1.00	P.A	5,800.00	5,800.00

OFERENTES:				HOMEXPERTS SWAT, SRL	
Item	Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	VALOR RD\$	TOTAL RD\$
28	Reparación de ventanas corredizas, Cambio riel exterior, Reemplazo ruedas correderas tradicionales, Cambio vidrio liso roto, Sellar juntas exteriores rieles con silicon de grado industrial.	1.00	P.A	15,828.52	15,828.52
29	Materiales	1.00	P.A	40,227.38	40,227.38
30	Transporte	6.00	P.A	1,200.00	7,200.00
COSTOS DIRECTOS				243,435.90	
DIRECCION TECNICA 10%				24,343.59	
ITBIS DIRECCION TECNICA 18%				4,381.85	
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%				7,303.08	
SEGURO Y FIANZAS 4.35%				10,589.46	
LEY 6/86 DE FONDOS DE PENSIONES 1%				2,434.36	
CODIA 0.1%				243.44	
COSTOS INDIRECTOS				49,295.77	
TOTAL GENERAL RD\$				292,731.67	
REQUISITOS Y CONDICIONES DEL PROCESO (CUMPLE/NO CUMPLE)				CUMPLE	